


外形図

CT変換器

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)



コネクタ付の場合は9、10、11番端子は付きません。
*1、コネクタ付の場合の寸法です。

端子接続図

