




# 外形図




## 端子接続図



※1、入力部接続方法  
 ■直流電圧入力

■熱電対入力  
 ・冷接点センサ内蔵




■測温抵抗体および  
 抵抗器入力  
 ・2線式



・2入力形



・冷接点センサ外付

・3線式




・2入力形  
 冷接点センサ内蔵

・4線式



・2入力形  
 冷接点センサ外付



※2、HART通信で行う場合は、抵抗値を250~1100Ωとして下さい。