


外形図

6桁、積算パルス入力、LED表示タイプ
デジタルパネルメータ


特記事項

外形寸法図 (単位: mm)


■上面図



■前面図




■側面図




■背面図

・警報出力なし




・警報出力あり




端子接続図


■警報出力：なし



■警報出力：リレー-接点出力 (a接点×4)



■警報出力：リレー-接点出力 (c接点×2)




※1、オープンコレクタまたは有接点スイッチ入力の場合に短絡します（入力部接続例のオープンコレクタまたは有接点スイッチ入力参照）。

注) 入力信号にチャタリングがあると正常に計測できません。
入力端子にコンデンサ10,000pF等を接続しチャタリングを除去してご使用下さい。



●入力部接続例

- ・オープンコレクタ
- または有接点スイッチ入力




●リレーの接点保護とノイズ消去のため下記の対策を必ず行って下さい。

- ・AC電源のとき
- ・DC電源のとき



取付寸法図 (単位：mm)

■パネルカット寸法



取付板厚：1.6～8.0