


外形図

4桁、熱電対入力、LED表示タイプ
デジタルパネルメータ


特記事項

外形寸法図 (単位: mm)


■上面図



■前面図




■側面図




■背面図

・警報出力なし




・警報出力あり




端子接続図


■ 警報出力：なし



■ 警報出力：リレー接点出力 (a接点×4)





■ 警報出力：リレー接点出力 (c接点×2)




※1、冷接点センサの③端子を緩めないで下さい。①、②端子をドライバなどで緩め、補償導線を接続して下さい。
 注) 破線部は直流出力信号ありのときのみ付きます。

- リレーの接点保護とノイズ除去のため下記の対策を必ず行って下さい。
- ・ AC電源のとき
- ・ DC電源のとき



取付寸法図 (単位：mm)

■ パネルカット寸法



取付板厚：1.6～8.0