


外形図

センサ用電源付、スペックソフト形
パルスレート変換器


特記事項

外形寸法図 (単位: mm)




端子接続図

オープンコレクタ、有接点スイッチ、
電圧パルス、2線式電流パルス入力の場合



RS422ラインドライバ・パルス入力の場合



注、センサ用電源がDC24Vでオープンコレクタ、有接点
スイッチ入力の場合は、波形整形回路にて分圧して
いますので、端子間の電圧は約16Vになります。