

外形図


薄形変換器 M3・UNIT シリーズ

カップル変換器


(ワンステップキヤル設定形)

特記事項

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図



端子接続図



※1、冷接点センサの⑥端子を緩めないで下さい。
④、⑤端子をマイナスドライバなどで緩め、補償導線を接続して下さい。