

# 外形図


## 超小形端子台形信号変換器 M5・UNIT シリーズ

### CT変換器


(クランプ式センサ入力形)

特記事項


### 外形寸法図(単位:mm)・端子番号図




#### ■クランプ式センサ:CLSA-08



#### ■クランプ式センサ:CLSA-30




#### ■クランプ式センサ:CLSA-12




# 外形図


■クランプ式センサ: CLSA-50




■クランプ式センサ: CLSB-60




■クランプ式センサ: CLSB-05




■クランプ式センサ: CLSB-10



■クランプ式センサ: CLSB-20




■クランプ式センサ: CLSB-40



# 外形図

## 端子接続図



※1、コネクタはCLSA-08、CLSA-12のみ付きます。