


外形図

PC スペック形
ポテンシオメータ変換器

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)



※1、ドライバの軸径は、6mm以下のものを使用して下さい。

端子接続図

