


外形図


アナログ形
ポテンショメータ変換器

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)



端子接続図



注) 破線部は2出力形のと時のみ付きます。