


	<p>11PV</p>	<p>11-RACK</p>
<p>外形図 空電変換器</p>		

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)



- \*1: Rc 1/8の場合は括弧内の寸法になります。
  - \*2: Rc 1/8、1/4 NPTの場合のみ付きます。
  - \*3: コネクタ付の場合の寸法です。
- コネクタ付の場合は、10、11番端子は付きません。

端子接続図

