


外形図

4½桁、周波数入力、LCD表示タイプ
デジタルパネルメータ


特記事項

外形寸法図 (単位: mm)


■上面図



■前面図




■側面図




■背面図

・警報出力なし




・警報出力あり




端子接続図


■警報出力：なし



■警報出力：リレー接点出力（a接点×4）





■警報出力：リレー接点出力（c接点×2）



注) 破線部は直流出力信号ありのときのみ付きます。

- リレーの接点保護とノイズ除去のため下記の対策を必ず行って下さい。
- ・AC電源のとき
- ・DC電源のとき



取付寸法図 (単位：mm)

■パネルカット寸法

