


外形図

電源なしアイソレータ用


16連ベース

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)



取付寸法図 (単位: mm)



入出力コネクタ表

変換器の 出力信号	CN1		変換器の 出力信号	CN2	
	A (+)	B (-)		A (+)	B (-)
No. 1 出力 1	1	1	No. 9 出力 1	1	1
出力 2	2	2	出力 2	2	2
No. 2 出力 1	3	3	No.10 出力 1	3	3
出力 2	4	4	出力 2	4	4
No. 3 出力 1	5	1	No.11 出力 1	5	1
出力 2	6	2	出力 2	6	2
No. 4 出力 1	7	3	No.12 出力 1	7	3
出力 2	8	4	出力 2	8	4
No. 5 出力 1	9	3	No.13 出力 1	9	3
出力 2	10	10	出力 2	10	10
No. 6 出力 1	11	11	No.14 出力 1	11	11
出力 2	12	12	出力 2	12	12
No. 7 出力 1	13	13	No.15 出力 1	13	13
出力 2	14	14	出力 2	14	14
No. 8 出力 1	15	15	No.16 出力 1	15	15
出力 2	16	16	出力 2	16	16
未使用	17	17	未使用	17	17
	18	18		18	18
	19	19		19	19
	20	20		20	20