

# 外形図


## 共通機器

### 16連ベース


(電源なしアイソレータ用)

#### 特記事項

#### 外形寸法図(単位:mm)



#### 取付寸法図(単位:mm)



# 外形図

## 入出力コネクタ表

変換器の 出力信号	CN1		変換器の 出力信号	CN2	
	A (+)	B (-)		A (+)	B (-)
No. 1 出力 1	1	1	No. 9 出力 1	1	1
出力 2	2	2	出力 2	2	2
No. 2 出力 1	3	3	No.10 出力 1	3	3
出力 2	4	4	出力 2	4	4
No. 3 出力 1	5	5	No.11 出力 1	5	5
出力 2	6	6	出力 2	6	6
No. 4 出力 1	7	7	No.12 出力 1	7	7
出力 2	8	8	出力 2	8	8
No. 5 出力 1	9	9	No.13 出力 1	9	9
出力 2	10	10	出力 2	10	10
No. 6 出力 1	11	11	No.14 出力 1	11	11
出力 2	12	12	出力 2	12	12
No. 7 出力 1	13	13	No.15 出力 1	13	13
出力 2	14	14	出力 2	14	14
No. 8 出力 1	15	15	No.16 出力 1	15	15
出力 2	16	16	出力 2	16	16
未使用	17	17	未使用	17	17
	18	18		18	18
	19	19		19	19
	20	20		20	20