


外形図

空電変換器

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)



*1、プッシュは1/4 NPTのときのみ付きます。

端子接続図

