


外形図

PC スペック形
パルスアナログ変換器


特記事項

外形寸法図 (単位: mm)




・密着取付可能

端子接続図




※1、入力部接続方法


■オープンコレクタまたは有接点スイッチ入力




■電圧パルス入力



■2線式電流パルス入力
・内蔵センサ電源使用時



・外部DC電源使用時



■RS-422ラインドライバ・パルス入力

