

外形図


絶縁2出力超小形信号変換器 ピコマル シリーズ

CT変換器


(クランプ式センサ入力形)

特記事項


外形寸法図(単位:mm)




■クランプ式センサ:CLSA-08




■クランプ式センサ:CLSA-30



■クランプ式センサ:CLSA-12




■クランプ式センサ:CLSA-50




外形図


■クランプ式センサ:CLSB-05




■クランプ式センサ:CLSB-10




■クランプ式センサ:CLSB-20



■クランプ式センサ:CLSB-40




■クランプ式センサ:CLSB-60



外形図

端子接続図



※1、コネクタはCLSA-08、CLSA-12のみ付きます。