


外形図

絶縁2出力端子台形信号変換器 W5・UNIT シリーズ


ポテンショメータ変換器

特記事項

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図



端子接続図



注) ①、②端子には接続しないで下さい。
破線部は2出力形の際のみ付きます。